

Skoda Octavia A5 2.0



Випуск 2004 - 2009
Об'єм двигуна - 2000 см3
Тип КПП механіка

Обов'язкові роботи

	TO1 15 тис. км або 1 рік	TO2 30 тис. км або від 1 рік від TO 1	TO3 45 тис. км та 75 тис.км	TO4 60 тис. км та 90 тис.км
Вихлопна система - контроль		7,50		7,50
Гальмівні колодки, рідина - контроль,герметичність	36,00	36,00	36,00	36,00
Геометрія коліс		300,60		300,60
Герметичність систем двигуна - контроль		7,50		7,50
Заміна гальмівної рідини		135,00		
Гальмівна рідина		105,00		
Заміна моторного масла та фільтра	90,00	90,00	90,00	90,00
Фільтр	128,00	128,00	128,00	128,00
Масло 5w40	351,00	351,00	351,00	351,00
Зчитування та очистка пам'яті несправностей	90,00	90,00	90,00	90,00
Контроль рівня масла КПП		18,00		18,00
КПП, ведучі вали, пилотики - візуальний контроль		7,50		7,50
Кріплення агрегатів, водостоки - контроль		7,50		7,50
Лакофарбове та антикорозійне покриття - контроль		18,00		18,00
Обмежувачі, замки дверей, капота - смазка,контроль		18,00		18,00
Смазка		12,00		12,00
Охолоджуюча рідина - перевірка густини,рівня/долив	7,50	7,50	7,50	7,50
Паливний фільтр - заміна		54,00		54,00
Паливний фільтр		255,00		255,00
Перев. рульового керування,підшипників та підвіски	54,00	54,00	54,00	54,00
Перевірка ламп, вимикачів, електроспоживачів	18,00	18,00	18,00	18,00
Повітряний фільтр - контроль, продув бачка/заміна	72,00	72,00	72,00	72,00
Повітряний фільтр (при необхідності)	267,00	267,00	267,00	267,00
Подушки безпеки - візуальний контроль ушкодження		1,80		1,50
Приводні реміні - контроль, регулювання		18,00		18,00
Регулювання світла фар	36,00	36,00	36,00	36,00
Склоочисувачі, склоомивачі - контроль		7,50		7,50
Тиск в шинах,висота протектора - контроль		7,50		7,50
Фільтр салона - контроль/заміна		36,00		36,00
Фільтр салона (при необхідності)		161,00		161,00
Ремінь газорозподільчого механізму - заміна	-	-	-	540,00
Ремкомплект	-	-	-	1834,00
Заміна свічок запалювання	-	-	-	90,00
Свічки	-	-	-	216,00
Всього вартість ТО мінімальна*	882,50	1898,90	882,50	4338,60
Всього вартість ТО максимальна*	1149,50	2326,90	1149,50	4766,60

* - різниця вартості між мін. і макс. залежить від необхідності заміни повітряних фільтрів

Обов'язкові роботи 1 раз на 2 роки експлуатації

Заміна гальмівної рідини	135,00
Гальмівна рідина	105,00
Всього	240,00

Рекомендовані роботи

Заміна передніх гальмівних колодок			135,00
Передні колодки			718,00
Заміна задніх гальмівних колодок			135,00
Задні колодки			603,00
Задні гальмівні механізми - контроль, очистка			
Заміна щіток склоочисників		18,00	18,00
Щітки		417,00	417,00
Колеса - балансування, перестановка		108,00	108,00
Очистка та адаптація дрос. заслонки		144,00	144,00
Рідина для очистки		45,00	45,00
Очистка форсунок(4шт)			
Рідина для промивки			
Всього рекомендованих робіт		732,00	2323,00

Всі ціни вказано станом на: 15травня2011р.

Графік роботи:

Пн.-Пт.: 8:00 – 22:00 Сб.: 9:00 – 16:00
Тел. (0332) 788004